



### HARMONOGRAM SZKOLENIA

<b>Tytuł projektu</b>	<b>Projekt: „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH”</b>			
<b>Nazwa szkolenia</b>	<b>KURS SPAWANIA METODĄ TIG I stopień</b>			
<b>Numer grupy</b>	<b>5/TIGI3/09/2020</b>			
<b>Ilość osób</b>	<b>12</b>			
<b>Ilość godzin szkolenia</b>	<b>Zajęcia teoretyczne 23 h Zajęcia praktyczne 80 h</b>			
<b>Miejsce organizacji szkolenia</b>	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy ul. Ignacego Lisa 2, 39-200 Dębica</b>			
<b>Termin szkolenia</b>	<b>od</b>	<b>13.10.2020</b>	<b>do</b>	<b>28.10.2020</b>

Lp.	Data szkolenia	Godziny realizacji szkolenia	Przedmiot /Temat	Liczba godzin szkolenia	Typ zajęć	Prowadzący
1.	13.10.2020	15:00 -22:00	Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania.	8	T	
2.	14.10.2020	15:00 -22:00	Instruktaż stanowiskowy. Cięcie tlenowe i plazmowe Napawanie blach ściegami prostymi i zakosowymi w pozycjach PA (podolnej), PF (pionowej z dołu do góry) i PC (naściennej)	7	P	
3.	15.10.2020	15:00 -22:00	Wykonywanie złącza teowego narożnego w pozycji PA (podolnej), PF (pionowej z dołu do góry) i PC (naściennej) Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA (podolnej)	7	P	
4	16.10.2020	15:00 -22:00	Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali	7	P	



			produkcyjnej.			
5.	17.10.2020	07:00 -15:0 0	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA (podolnej)	8	P	
6.	19.10.2020	15:00 -22:0 0	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PA (podolnej) Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PB (nabocznej)	8	T	
7.	20.10.2020	15:00 -22:0 0	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PB (nabocznej)	7	P	
8.	21.10.2020	15:00 -22:0 0	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PF (pionowej z dołu do góry)	7	P	
9.	22.10.2020	15:00 -22:0 0	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PF (pionowej z dołu do góry) Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PD (okapowej)	7	P	
10.	23.10.2020	15:00 -22:0 0	Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Materiały podstawowe do spawania. Spawanie w praktyce. Oznaczenie i wymiarowanie spoin.	7	P	
11	24.10.2020	07:00 -15:0 0	Metody przygotowania złączy do spawania. Kwalifikacje spawaczy. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG. Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania.	8	P	
12.	26.10.2020	15:00 -21:0 0	Wykonywanie złącza teowego blach ze spoinami pachwinowymi w pozycji PD	7	T	

			(okapowej) Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PH (pionowej)			
13.	27.10.2020	14:00 -22:0 0	Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PH (pionowej)	8	P	
14.	28.10.2020	15:00 -22:0 0	Wykonywanie złącza teowego rura blacha ze spoiną pachwinową w pozycji PD (okapowej)	7	P	
			Egzamin			Egzaminato r IS w Gliwicach
<b>ŁĄCZNA LICZBA GODZIN KURSU</b>				<b>103 h (23 h teoria, 80 h praktyka) + egzamin</b>		